

# KÉPES ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉPÍTKEZÉS FOLYAMATÁRÓL

TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002

„A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése”

2021 június

Göcseji Falumúzeum (8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca, 6555/1;  
6524 hrsz.)



























## Kástu 'Kástu'



**LEÍRÁS**  
A kástu egy hagyományos, Káspói Öbölben található görögországi kőcsüli tornácos építmény. Az épületet egy régi mesterművész, Fülöp bácsi készítette, a káspói kőcsüli poltány. A kástu előtérként, szerszámok tárolására, élelmiszerek tárolására, a boroshordókra, a borsoskörtekre az ecetes dézsa is. Itt nemcsak a szerszámok, hanem a káspói kőcsüli poltányok is tárolódtak. A kástu előtérként már legkorábban épült. A kástu előtérként épült. A kástu előtérként épült. A kástu előtérként épült.

**ENGLISH**  
The pantry standing independently from the house in Göcsej is generally a building with a porch made of beams. The kástu shown here is a reconstructed one and it was measured in Kústánoság, Pusza. The kástu served as a food and food pantry: potatoes, cabbage, carrots and pumpkin were placed on the first floor of the basement, but the tools, clothes, wine barrels and the vinegar-tub were placed here as well. The basement had no windows, but the door was left open while somebody was in there. The upper storey mostly had windows. Grain, grasses, fat, smoked goods, dried fruits were put in bins and granaries here on the floor. If it had an attic, hemp was dried there. The roof of the kástu, similarly to the houses, was covered with reed or shingle. The master or the housekeeper, the oldest and most respected member of the family had the key to the kástu, he or she gave out the necessary food and the goods stored here were brought out in the presence of him.



















